#### Акт

по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу:

г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А,

разработанной ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23), с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

**Санкт-Петербург 2023** г.

- **1.** Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-культурной экспертизы: Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее экспертиза) проведена экспертной комиссией на основании Договоров на проведение государственной историко-культурной экспертизы № 36-23-ГИКЭ-01; № 36-23-ГИКЭ-02; № 36-23-ГИКЭ-03 от 16.03.2023 г. (Приложение № 10) в период с «02» мая 2023 года по «14» июня 2023 года, в период с «17» ноября 2023 года по «15» декабря 2023 года (Приложение №11).
- 2. Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург.
- **3.** Заказчик экспертизы: Нилов Александр Юрьевич представитель собственника помещения 14-H, действующий на основании доверенности 6/H от 06.09.2023 г. (Приложение  $Noldsymbol{2}$  12).

## 4. Сведения об экспертах:

председатель экспертной комиссии — **Прокофьев Михаил Федорович**; ответственный секретарь экспертной комиссии — **Глинская Наталия Борисовна**; эксперт — **Калинин Валерий Александрович**;

# Сведения об экспертах:

Фамилия, имя, отчество	Прокофьев Михаил Федорович					
Образование	Высшее Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова					
Специальность	Историк					
Стаж работы по профессии	44 года					
Место работы и должность	Генеральный директор ООО «Научно-проектный реставрационный центр».					
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы	Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» (п. 21); аттестация продлена до 25.12.2023 г. в соответствии с п.1 приложения 1.1. к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 г. № 353 (в ред. 09.04.2022 г.). Профиль экспертной деятельности: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра/ - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов					

	культурного наследия.			
Фамилия, имя, отчество	Глинская Наталия Борисовна			
Образование	Высшее Ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина			
Специальность	Искусствовед			
Стаж работы по профессии	45 лет			
Место работы и должность	Заместитель генерального директора ООО «Научно-проектный реставрационный центр».			
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы	Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» (п. 5); приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.04.2021 г. № 596 «О внесении изменений в приложение к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы». Аттестация продлена до 25.12.2023 г. в соответствии с п.1 приложения 1.1. к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 г. № 353 (в ред. 09.04.2022). Профиль экспертной деятельности: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.			

Фамилия, имя, отчество	Калинин Валерий Александрович
Образование	Высшее Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет
Специальность	Инженер-строитель
Стаж работы по профессии	21 год
Место работы и должность	Главный инженер ООО «Научно-проектный реставрационный центр».
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на	Аттестованный эксперт по проведению государственной историко- культурной экспертизы приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25.12.2019 г. № 2032 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» (п. 11). Аттестация продлена до 25.12.2023 г. в соответствии с п.1 приложения 1.1. к постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 г. № 353 (в ред.

проведение экспертизы	09.04.2022 г.). Профиль экспертной деятельности:
	- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов
	культурного наследия.

# 5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об ответственности за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем Акте (заключении) экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 569 от 15 июля 2009 г.

При подписании акта государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, выполненного на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной квалифицированной электронной подписью.

Председатель экспертной комиссии (подписано электронной подписью) (М.Ф. Прокофьев)

Ответственный секретарь экспертной комиссии

(подписано электронной подписью) (Н.Б. Глинская)

Член экспертной комиссии

(подписано электронной подписью) (В.А. Калинин)

## 6. Цели и объекты экспертизы.

# 6.1. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А (на основании приказа председателя КГИОП от 20.02.2001 г. № 15), разработанная ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23) в составе:

- Раздел 1. Предварительные работы (шифр: П-83-23-ПР):
  - 1.1. Исходно-разрешительная документация (шифр: П-83-23-ИРД);
  - 1.2. Фотофиксация до начала работ (шифр: П-83-23-ФФ);
  - 1.3. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 11.01.2023 г. (шифр: П-83-23-ИРД.2).
- Раздел 2. Комплексные научные исследования (шифр: П-83-23-КНИ):
  - 2.1. Краткие историко-архивные и библиографические исследования. Историческая справка. (шифр П-83-23-ИАИ);
  - 2.2. Техническое заключение по результатам обследования конструкций (шифр П-83-23-Т3);

- 2.3. Обмерные чертежи. (шифр: П-83-23-ОЧ).
- Раздел 3. Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н:
  - 3.1. Общая пояснительная записка. Проект организации работ (шифр: П-83-23-ПЗ);
  - 3.2. Архитектурные решения (шифр: П-83-23-АР).
- <u>Раздел 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического</u> обеспечения
  - 4.1. Вентиляция и кондиционирование (шифр: П-83-23-ОВ).

# 6.2. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А (на основании приказа председателя КГИОП от 20.02.2001 г. № 15), разработанная ООО «Архитектурнореставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23) в составе в соответствии с п. 6.1 настоящего Акта, требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

#### 7. Перечень документов, представленных заявителем:

- Проектная документация, разработанная ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23) (в составе в соответствии с п. 6.1 настоящего Акта);
- Копия лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предоставленная Министерством культуры Российской Федерации ООО «Архитектурнореставрационная мастерская «Вега»» №МКРФ 00938 от 10 июля 2013 г. Лицензия переоформлена на основании приказа МКРФ №592 от 15 мая 2019 г. (Приложение № 9);
- Копия Распоряжения КГИОП № 10-711 от 25.10.2011 г. об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. (Приложение № 4);
- Копия Уведомления КГИОП о наличии элементов интерьера, представляющих историкокультурную ценность №01-46-3600/22-0-1 от 23.12.2022 г. (Приложение № 4);
- Копия Задания КГИОП № 01-21-2837/22-0-1 от 01.12.2022 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (приспособление помещения 14-Н для современного использования) (Приложение № 6).
- Копия поэтажных планов по адресу г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, выполненных СПб ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского р-на. (Приложение № 7);
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.05.2023 г. №КУВИ-001/2023-116564551 (Приложение № 8).

Доверенность б/н от 06.09.2023 г. (Приложение № 12).

# 8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

С 17 ноября 2023 года экспертная комиссия возобновила работу по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А (на основании приказа председателя КГИОП от 20.02.2001 г. № 15), разработанная ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23) в связи письмом КГИОП от № 01-24-1571/23-0-1 от 28.08.2023 г. Замечания в части оформления Акта ГИКЭ и проектной документации были признаны обоснованными и устранены. Указанные исправления не влияют на первоначальный вывод экспертизы.

# 9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009г. №569 (в действующей редакции), и Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2007г. №333-64 «Об охране объектов культурного наследия в городе Санкт-Петербурга» (в действующей редакции), и распоряжением КГИОП от 03.04.2020г. № 112-р «Об утверждении Административного регламента Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры по предоставлению государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия».

В рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы экспертами были проведены следующие исследования:

- визуальное обследование объекта экспертизы, в процессе которого была выполнена подробная натурная фотофиксация на момент заключения договора на проведение экспертизы, которая включает общие виды объекта и виды в интерьерах рассматриваемых помещений, схему с указанием направления съемки (см. п. 10.3 настоящего Акта, Приложение № 5);
- анализ представленной заказчиком исходно-разрешительной, научно-исследовательской и проектной документации в целях определения соответствия требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия, реставрационным нормам и правилам, в т.ч. влияние предложенных в проектной

документации решений на сохранность предмета охраны объекта (см. п. 10.4 настоящего Акта);

• архивно-библиографические исследования на основании историко-архитектурных, историко-градостроительных, библиографических, архивных исследований и натурного обследования объекта экспертизы в объеме, необходимом для принятия экспертной комиссией соответствующих решений, с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения участка, включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ. Составлена краткая историческая справка и альбом исторической иконографии (см. п. 10.2 настоящего Акта, Приложение № 1).

В рамках исследования были изучены материалы по застройке рассматриваемого участка, хранящиеся в фондах Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб), архива КГИОП, материалы Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), ОК РНБ, а также литература, посвященная строительной истории этой части города (в соответствии с п. 11 Акта).

• сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включая документы, представленные заказчиком (исходноразрешительная документация, комплексные научные исследования и проектная документация).

При проведении экспертизы эксперты соблюдали принципы, установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», обеспечивали объективность, всесторонность и полноту проводимых исследований, а также достоверность и обоснованность своих выводов; самостоятельно оценивали результаты исследований, ответственно и точно формулировали выводы в пределах своей компетенции.

Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации.

Указанные исследования были выполнены с применением методов сравнительного анализа данных, выявленных в ходе проведения экспертизы, и в объеме, достаточном для обоснования вывода экспертизы.

Результаты проведенного анализа и исследований оформлены в виде настоящего Акта (заключения) экспертизы с учетом требований, изложенных в Положении о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (в действующей редакции).

# 10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

#### 10.1 Общие данные.

На основании Приказа председателя КГИОП от 20.02.2001 № 15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность» в список вновь выявленных объектов культурного наследия включен «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. (Приложение № 2).

Распоряжением КГИОП № 10-711 от 25.10.2011 г. об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А (Приложение № 4).

Согласно Уведомлению №01-46-3600/22-0-1 от 23.12.2022 г. о наличии элементов интерьера, представляющих историко-культурную ценность в помещении 14-Н КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии в помещении 14-Н вышеуказанного здания элементов архитектурно-художественной отделки и ценных элементов интерьеров. Вместе с тем, вне зависимости от наличия (отсутствия) отделки помещений объекта культурного наследия, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (консервация, ремонт, реставрация, приспособление для современного использования) осуществляется по согласованию с КГИОП в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон). (Приложение № 4).

План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, утвержден КГИОП 29 мая 2002 г. (Приложение № 3).

Поскольку выявленный объект культурного наследия «Дом К. Штрауха» не включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, согласно статье 21 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ паспорт КГИОП на него не составлялся. (Приложение № 2).

Рассматриваемое проектом нежилое помещение 14-H, расположенное в здании по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, находится в собственности Ал Шами Ахмад Наасан (Собственность 78-78-33/162/2011-037 от 07.10.2011), согласно выписке из ЕГРН от 22.05.2023 г. №КУВИ-001/2023-116564551 (Приложение № 8).

# 10.2. Краткие исторические сведения об объекте (время возникновения, даты основных изменений (перестроек) объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий).

Исследуемый объект расположен на участке по красной линии застройки 6-й линии Васильевского острова. Участок находится в исторически сложившемся районе Санкт-Петербурга. С севера территория квартала, в котором расположен исследуемый участок, ограничена Средним проспектом В.О., с запада — 6-й линией В.О., с востока — 4-й и 5-й линиями В.О., с юга — Большим проспектом В.О.

Освоение Васильевского острова началось за несколько столетий до основания города Санкт-Петербурга. Согласно «Переписной окладной книге по Новгороду Вотской пятины» 1500 г. на «Васильевском острове» жили рыбаки, имелись пашни. К тому времени относится и первая фиксация названия острова. Существуют научные гипотезы, объясняющие название от имени нескольких новгородских посадников: Василия Селезня, Василия Казимира и Василия Ананьина. Есть версия и о происхождении названия от имени одного из

первопоселенцев острова, некоего рыбака Василия. Сам же остров принадлежал в то время шведскому военачальнику Делагарди, мыза которого находилась на Стрелке. Существовало и финское название острова: Хирвисаари — Лосиный остров. В преобразованном виде оно встречается в документах как наименование селения Гирвизария, где до 1712 г. жили лоцманы.

После основания Петербурга остров вновь стали называть Васильевским. Это было подкреплено объектом на Стрелке — артиллерийской батареей Василия Кормчина. По словам историка А. Богданова, Петр I посылал приказания с лаконичной надписью: «Василию на остров». С 1704 по 1714 гг. островом владел генерал-губернатор Санкт-Петербурга князь А.Д. Меншиков, поэтому иногда остров именовали Княжеским или Меншиковым. С 1727 по 1729 г. существовало официальное название — Преображенский остров (предполагалось перевести на остров лейб-гвардии Преображенский полк).

Большой проспект исторически складывался как главная магистраль Васильевского острова. Разрабатывая проект планировки острова, утвержденный в 1716 г., Д. Трезини использовал трассу просеки как главную планировочную ось прямоугольной сети линий и пересекающих их проспектов. Частью планировочной системы острова стали номерные наименования улиц-линий, появившиеся в 1718 г. Термин «линия» обозначал одну сторону улицы, отделенную от второй каналом или дренажной канавой.

Застройка рассматриваемого участка началась в первой половине XVIII в., когда появились деревянные одноэтажные жилые дома и службы. На их месте в 1835 г. для аптекаря Карла Штрауха архитектор М.А. Ливен возвел каменный трехэтажный дом в стиле классицизма, который сохранил ряд деталей обработки фасада. Семье Штраух дом принадлежал до самой революции.

В 1850-х в доме снимал квартиру вице-адмирал Лука Федорович Богданович (1779-1865), член Адмиралтейского совета. Он известен в истории как участник Наваринского сражения, где командовал кораблем «Александр Невский».

В 1900-х гг. тут жил исторический живописец Александр Никанорович Новоскольцев (1853-1919), получивший звание академика за картину «Последние минуты митрополита Филиппа», хранящуюся ныне в Русском музее.

В конце XIX в. среди окрестных жителей была известна частная библиотека отставного статского советника Петра Петровича Семенникова (1838-1900). Позднее она перешла к его вдове - В. И. Семенниковой и числилась за ней еще в 1930-х гг.

На начало XX в. здесь располагалась лечебница «для приходящих» Императорского Человеколюбивого общества, где один из членов Императорской семьи состоял врачом.

Одну из квартир в доме занимал частный приготовительный пансион домашней учительницы О. И. Опиц.

В начале XX века в первом этаже располагались: известный магазин обоев торгового дома «Д. П. Павлухин», оптические мастерская и магазин, мелочная лавка, ренсковый погреб (с продажей виноградных вин).

В советское время здание надстроили до пяти этажей.

В 1970-1974 гг. произведен капитальный ремонт здания.

В 2001 г. включен КГИОП в список выявленных объектов культурного наследия.

#### 10.3. Описание современного состояния объекта.

Здание, расположенное в Василеостровском административном районе города Санкт-Петербурга по адресу 6-я линия В.О., д. 25, литер А входит в состав сплошной исторической застройки, формирующей облик центра Санкт-Петербурга. Участок имеет прямоугольную форму и расположен в сформировавшейся исторической застройке.

Фасады лицевого корпуса 5-этажные, над высоким цокольным этажом. Здание состоит из лицевого корпуса и дворовых флигелей. Здания кирпичные, оштукатуренные.

Лицевой фасад выполнен в гладкой штукатурке, центральный ризалит на 10 световых осей рустован в уровне 1-го этажа. Центральная ось акцентирована воротным проездом. Оконные и дверные проемы прямоугольного очертания. Проемы первого этажа декорированы штукатурными замковыми камнями, окна 2-го этажа оформлены профилированными наличниками, прямыми сандриками на лепных волютообразных кронштейнах и треугольными сандриками, окна 3-го этажа — имеют подоконные выступы, профилированные наличники. Фасад завершает выносной венчающий карниз сложного профиля.

Лицевой фасад здания декорирован лепниной: замковые камни окон первого этажа, лепные композиции растительного характера в завершении оконных проемов 2 этажа, профилированные наличники окон 2 и 4 этажей, лепной фриз раскреповки в уровне 3 этажа, декоративная балюстрада под окнами 2 этажа, пилястры балконных дверей, сандрики на кронштейнах в уровне 3 этажа. Этажи разделены междуэтажной тягой 1-2 этажей и выносным карнизом в уровне 3 этажа с иониками на орнаментированных модульонах.

На фасаде имеются три балкона с металлическими ограждениями геометрического рисунка на литых металлических кронштейнах волютоообразной формы и украшенные акантовыми листьями, розеткам, маскаронами, шишками. Один балкон в уровне 2го этажа на три окна, и два балкона шириной в одно окно на 3-м этаже симметрично по 3-м осям от края.

Некоторые оконные заполнения 2-го этажа имеют расстекловку Т-образного очертания с восьмичастным делением фрамуги.

Дворовые фасады гладко оштукатурены. Цоколь облицован известняком. Горизонтальное членение фасада составляет выносной профилированный карниз между 3-м и 4-м этажами и венчающий выносной профилированный карниз. Оконные и дверные проемы прямоугольного очертания. Одно из оконных заполнений дворового двухэтажного флигеля имеет расстекловку, аналогичную оконным заполнениям лицевого фасада — Тобразного очертания с восьмичастным делением фрамуги.

Рассматриваемое помещение 14-Н расположено на первом этаже лицевого корпуса, имеет два входа: со стороны лицевого и дворового фасадов. оконные проемы ориентированы на лицевой и дворовой фасады. Цокольный этаж занимают нежилые помещения. На 2-5 этажах расположены жилые квартиры. В оконных проемах, выходящих на дворовой фасад установлены стеклопакеты без сохранения расстекловки (одно окно закрыто глухим пенокартоном).

## 10.4. Анализ проектной документации.

Представленная на экспертизу проектная документация, разработанная ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект

приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23) в составе:

- Раздел 1. Предварительные работы, содержащие исходно-разрешительную документацию и сведения об основных характеристиках объекта недвижимости, Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности ОКН (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, Акт первичного обследования технического состояния дымоходов и вентканалов, натурную фотофиксацию;
- Раздел 2. Комплексные научные исследования, содержащие краткую историческую справку, техническое заключение по результатам обследования конструкций в зоне проведения планируемых работ, обмерные чертежи;
  - Раздел 3. Проект приспособления, включающий разделы:
- 3.1. Пояснительная записка: содержащая исходные данные для проектирования, общие сведения об объекте, описание основных проектных решений, основные положения по организации строительства;
- 3.2. Графическая часть, содержащая общие данные и чертежи марки АС: Фрагмент дворового фасада с указанием места размещения дополнительного оборудования.

Раздел 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения

4.1. Вентиляция и кондиционирование. Чертежи марки ОВ.

# 10.4.1. Раздел 1. Предварительные работы.

Раздел включает в себя исходно-разрешительную документацию, в том числе: копию лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного (памятников истории И культуры) народов Российской наследия предоставленной Министерством культуры Российской Федерации ООО «Архитектурнореставрационная мастерская «Вега»» №МКРФ 00938 от 10 июля 2013 г. (Лицензия переоформлена на основании приказа МКРФ №592 от 15 мая 2019 г.,); копии документов, устанавливающих права на помещение 14-Н (выписку из ЕГРН); копии поэтажных планов по адресу г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А., выполненных СПб ГУП «ГУИОН» ПИБ Василеостровского р-на; копию Распоряжения КГИОП № 10-711 от 25.10.2011 г. об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А; копию уведомления КГИОП о наличии элементов интерьера, представляющих историкокультурную ценность №01-46-3600/22-0-1 от 23.12.2022 г.; копию задания КГИОП № 01-21-2837/22-0-1 от 01.12.2022 г.; копию доверенности б/н от 26.09.2022 г.; копию охранного обязательства № 13049 от 24.06.2014 г.; копию акта первичного обследования технического состояния дымоходов и вентканалов.

В состав исходно-разрешительной документации включен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 11.01.2023 г. – в соответствии с п. 4 ст. 40, п. 4 ст. 45 Федерального закона №73-ФЗ и в соответствии с Письмом Министерства культуры Российской Федерации 24.03.2015 №90-01-39-ГП.

Проектной документацией предполагается приспособление пом. 14-Н для современного использования в части устройства системы вентиляции и

кондиционирования (включая демонтаж ранее установленного оборудования, размещение на дворовом фасаде воздуховода 200х500 мм, четырех наружных блоков системы кондиционирования в границах оконных проемов за плоскостью фасада, замену заполнений двух существующих проемов с установкой вент. решеток по оси «В»). Предполагаемые к выполнению работы на объекте культурного наследия в соответствии с письмом Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП относятся к работам по сохранению объекта культурного наследия.

По результатам оценки выводов Акта влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, установлено, что предполагаемые к выполнению в соответствии с проектной документацией, представленной на экспертизу, виды работ не оказывают влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности рассматриваемого объекта культурного наследия согласно требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2022 № 881 «Об осуществлении замены и (или) восстановления несущих строительных конструкций объекта капитального строительства при проведении капитального ремонта зданий, сооружений», иных правовых актов.

В соответствии с заданием КГИОП в рамках предварительных работ была выполнена фотофиксация объекта до начала работ (со схемой направлений фотофиксации с привязкой к объекту и фотографиями от 09.01.2023 г.)

Исходно-разрешительная документация представлена в необходимом объеме для проектирования.

## 10.4.2. Раздел 2. Комплексные научные исследования.

Раздел включает в себя: историко-архивные и библиографические исследования, содержащие краткую историческую справку, список архивных и библиографических источников, историческую иконографию (фотокопии, копии графических и изобразительных материалов); Комплексное инженерно-техническое обследование, включающее «Техническое заключение по результатам обследования состояния несущих конструкций в границах помещения 14-Н и возможности проведения работ по приспособлению для современного использования с выводами и рекомендациями», обмерные чертежи.

Целью обследования являлась оценка технического состояния основных несущих и ограждающих конструкций в границах помещения 14-Н с определением возможности проведения работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования в части установки дополнительного оборудования (размещение на дворовом фасаде воздуховода 200х500 мм, четырех наружных блоков системы кондиционирования в границах оконных проемов за плоскостью фасада, замену заполнений двух существующих проемов с установкой вент. решеток по оси «В»).

В задачи обследования входили: визуальное и выборочное инструментальное обследования несущих конструкций в границах пом. 14-Н; определение характеристик, параметров и действительного технического состояния основных конструктивных элементов здания в границах обследуемого помещения, выявление дефектов конструкций; натурное обследование материалов отделки помещения с целью определения возможности проведения

работ по приспособлению для современного использования помещения 14-Н в части устройства системы вентиляции и кондиционирования (включая демонтаж ранее установленного оборудования, размещение на дворовом фасаде воздуховода 200х500 мм, четырех наружных блоков системы кондиционирования в границах оконных проемов за плоскостью фасада, замену заполнений двух существующих оконных проемов с установкой вент. решеток по оси «В»). Фотофиксация наиболее характерных повреждений и дефектов конструктивных элементов. Составление технического заключения о состоянии несущих конструкций в границах помещения 14-Н с выводами и рекомендациями по приспособлению для современного использования.

В результате данной работы было определено фактическое техническое состояние несущих конструкций перекрытий и стен в пом. 14-Н, расположенного на первом этаже в здании по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литера А. Общий объем работ по обследованию относится ко 2-й категории сложности (выборочное инструментальное обследование). Основание: СП 13-10-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

Рассматриваемый фасад лицевого корпуса является дворовым и обращен на дворовую территорию. Дворовые фасады находятся в удовлетворительном состоянии.

На момент обследования помещение 14-Н эксплуатируется как предприятие общественного питания (кафе).

**Фундамент** под стенами ленточного типа, бутовый. По визуальному осмотру деформаций не обнаружено. Состояние работоспособное. Цоколь известняковый без видимых повреждений. Отмостка – асфальтовое покрытие.

Стены. Конструктивная схема обследуемой части здания — бескаркасная с несущими наружными и внутренними продольными стенами, которые совместно с перекрытиями обеспечивают пространственную жесткость здания. Наружные и внутренние стены выполнены из полнотелого красного глиняного кирпича размером — 120х250х60 мм, на известково-песчаном растворе. Толщина горизонтальных и вертикальных швов равна 10 мм. Кладка выполнена с перевязкой швов, швы заполнены раствором. По результатам визуального освидетельствования внутренних и наружных стен их состояние признано работоспособным. Фасады здания оштукатурены и окрашены. Толщина штукатурного слоя от 30 до 65 мм. Наружная отделка стен — в удовлетворительном состоянии.

**Проемы.** Существующие оконные проемы пом. 14-Н расположены в наружной стене по осям «А» и оси «В». Существующие оконные проемы по оси «В» имеют размеры 2100(h)х1050 мм. Перемычки над оконными, дверными проемами — кирпичные оштукатуренные, находятся в работоспособном состоянии, в усилении не нуждаются.

**Перекрытия** над цокольным этажом и между 1 и 2 этажом (междуэтажные) — железобетонные плоские, сборные, толщиной 220 мм. Плиты перекрытий опираются на несущие стены по осям «А», «Б», «В». По результатам визуального осмотра перекрытия видимых дефектов и повреждений конструкций (трещин, прогибов и т.п.), свидетельствующих о снижении их несущей способности, не обнаружено. Перекрытия в границах обследуемого помещения находится в работоспособном техническом состоянии.

Полы в помещении 14-H – керамогранит, керамическая плитка. Потолки в помещении 14-H – подвесной потолок из ГКЛО по металлическим направляющим.

Заполнение оконных и дверных проемов. Существующие оконные заполнения на дворовом фасаде по оси «В» в пом. 14-Н в зоне планируемого размещения воздуховода и

замены заполнений проемов на вент. решетки – современный металлопластиковый профиль с двухкамерными стеклопакетами, коричневого цвета. В заполнение одного из проемов встроена глухая сэндвич-панель с отверстиями для вент.решетки и воздуховода.

Установленные металлопластиковые оконные заполнения по оси «В» не соответствуют по расстекловке историческим оконным заполнениям. Рекомендуется выполнить замену установленных оконных заполнений в соответствии с Предметом охраны объекта. Оконные заполнения на лицевом фасаде по оси «А» — существующий металлопластиковый профиль с двухкамерными стеклопакетами, коричневого цвета. Техническое состояние заполнений оконных проемов оценивается как работоспособное.

Установленные металлопластиковые оконные заполнения по оси «А» соответствуют по расстекловке историческим оконным заполнениям.

Дверные заполнения в пом. 14-H — остекленные металлопластиковые, металлические, позднего периода. Техническое состояние заполнений дверных проемов оценивается как работоспособное.

**Внутренние инженерные системы.** Трубопроводы канализации металлопластиковые, в т.ч. стояки. Трубопроводы системы горячего и холодного водоснабжения металлопластиковые. В целом состояние инженерных систем можно отнести к работоспособному состоянию.

В помещении оборудована система вентиляции и кондиционирования. На дворовом фасаде по оси «В» размещены:

- воздуховод, выведенный из фрамуги оконного проема,
- вент.решетка в глухом заполнении оконном проеме,
- наружные блоки системы кондиционирования (4 шт) на наружной стене.

В помещениях выполнено устройство системы вентиляции и кондиционирования при помощи оборудования, установленного за подвесным потолком.

В результате обследования и визуального осмотра фасадов установлено, что на стене дворового фасада здания по оси «В» также размещены существующие наружные воздуховоды соседних помещений цокольного (подвального) и первого этажа.

Наружные воздуховоды пом. 2-H, расположенного под помещением 14-H, проходят между оконными проемами по 2 и 3 оси справа (см. Проект рег. № 3-4510 КГИОП 19.06.2007 г разработанная проектной группой «Свободное пространство» 2007 г).

Выводы и рекомендации. Техническое состояние несущих конструкций в границах обследуемого помещения 14-Н оценивается как работоспособное и позволяет выполнить планируемые работы по приспособлению помещения для современного использования с целью его дальнейшей эксплуатации в качестве предприятия общественного питания в части устройства системы вентиляции и кондиционирования (включая демонтаж ранее установленного оборудования, размещение на дворовом фасаде воздуховода 200х500 мм, четырех наружных блоков системы кондиционирования в границах оконных проемов за плоскостью фасада, замену заполнений двух существующих оконных проемов с установкой вент. решеток по оси «В»).

<u>Технологические рекомендации по устройству вентиляционных решеток и</u> воздуховода в оконных проемах по оси «В»:

При проведении работ сохраняются существующие перемычки над оконными проемами, а также горизонтальные и вертикальные габариты проемов и глубина откосов.

После проведения работ при необходимости восстановить поврежденный отделочный слой фасада. Устройство системы вентиляции и кондиционирования (включая демонтаж ранее установленного оборудования, размещение на дворовом фасаде воздуховода 200х500 мм, четырех наружных блоков системы кондиционирования в границах оконных проемов за плоскостью фасада, замену заполнений двух существующих оконных проемов с установкой вент. решеток по оси «В») не будет оказывать влияние на несущую способность строительных конструкций.

При производстве работ необходимо произвести дополнительное техническое обследование строительных конструкций и при выявлении неудовлетворительного состояния принять решение по их усилению.

Так же были выполнены обмерные чертежи существующего состояния дворовых фасадов, обмерные чертежи исторических оконных заполнений, соответствующих предмету охраны.

# 10.4.3. Раздел 3. Проект приспособления объекта культурного наследия для современного использования. Сведения об инженерном оборудовании

Проектом предусматривается приспособление для современного использования помещения 14-Н в части устройства системы вентиляции и кондиционирования (включая демонтаж ранее установленного оборудования, размещение на дворовом фасаде воздуховода 200х500 мм, четырех наружных блоков системы кондиционирования в границах оконных проемов за плоскостью фасада, замену заполнений двух существующих оконных проемов с установкой вент. решеток по оси «В» с целью улучшения условий использования помещения, условий обслуживания и оптимизации работы.

В текстовой части общей пояснительной записки содержатся достаточные исходные данные и условия для разработки проектной документации, общие сведения об объекте, описание предусмотренных проектных решений и сведений по инженерному оборудованию, мероприятия по сохранению объекта культурного наследия, методические рекомендации по ремонту фасадов в зоне проведения работ (при необходимости), основные положения по организации работ и особые требования.

Архитектурные и инженерные решения.

Для организации технического обеспечения и эксплуатации помещений в соответствии с надлежащими санитарными нормами проектом приспособления помещения 14-Н для современного использования в части устройства системы вентиляции и кондиционирования предусматривается:

- демонтаж ранее размещенного дополнительного оборудования (вентиляционного воздуховода и четырех наружных блоков кондиционеров) по оси «В» со стороны дворового фасада здания. После производства работ по демонтажу оборудования при необходимости восстановить поврежденный отделочный слой фасада (в местах крепления кронштейнов) соответствии с рекомендациями авторского надзора по отдельному проекту.
- размещение на дворовом фасаде наружного воздуховода D400 мм (система вытяжной вентиляции В1) с выводом из помещения 14-Н через фрамугу существующего оконного проема в стене по оси «В». Воздуховод выполняется из оцинкованной стали 0,7 мм с окраской в цвет фасада здания. Цвет окраски воздуховода подбирается аналогично колеру фасада, по месту после согласования проекта (в соответствии с рекомендациями авторского надзора).

Размещение наружного воздуховода пом. 14-Н предусматривается с учетом трассировки ранее установленных существующих наружных воздуховодов соседних помещений цокольного (подвального) этажа.

- замена заполнений двух существующих оконных проемов в стене по оси «В» со стороны дворового фасада здания с установкой вент. решетки и оконного заполнения со стеклопакетом.

Замена оконных заполнений по оси «В» предусмотрена на металлопластиковый профиль в соответствии с Предметом охраны объекта, с сохранением расстекловки и цвета (коричневый) исторических оконных заполнений.

При проведении работ сохраняются существующие перемычки над оконными проемами, а также горизонтальные и вертикальные габариты проемов, глубина откосов.

Вент.решетка устанавливается за плоскостью фасада по аналогии с существующими оконными заполнениями. Предусмотрена окраска вентиляционной решетки в цвет фасада здания. За плоскостью проектируемой вент.решетки размещаются блоки системы кондиционирования (K1) - 3 шт и отверстие приточной системы вентиляции  $(\Pi1)$ .

Все планируемые строительно-монтажные работы проводятся в рамках существующих наружных и внутренних капитальных стен с сохранением материала местоположения и материала кирпичных стен здания в соответствии с действующими нормативами в соответствии с предметом охраны объекта.

Дополнительное инженерное оборудование устанавливается на дворовом фасаде – гладко оштукатуренном (свободном от архитектурных деталей и ценных элементов отделки), без повреждения охраняемых декоративных элементов (междуэтажной тяги 1-2 этажей и выносного межэтажного карниза).

В помещениях выполнена современная отделка, которая позволяет скрыто проложить воздуховоды за подвесным потолком; крепление осуществляется с помощью монтажной перфоленты и дюбель-гвоздей.

**Заполнения оконных проемов.** Проектом предусматривается замена заполнений двух существующих оконных проемов в стене по оси «В» со стороны дворового фасада здания с установкой вент. решеток.

Заполнение Ок-1 выполнено из металлопастикового профиля с установленной в нем вентиляционой решеткой Р1 из металлических жалюзи. Устанавливаемое заполнение Ок-1 предусматривается с сохранением исторической Т-образной расстекловки с восьмичастным разделением фрамуги, толщины профилей, глубины откосов и колера, в соответствии с предметом охраны объекта культурного наследия.

Предусмотрена окраска вентиляционных решеток в цвет фасада здания.

Существующие оконные заполнения по лицевому фасаду сохраняются без изменений.

#### Установка кондиционеров.

Крепление блоков кондиционеров к откосам производить при помощи кронштейнов из нержавеющей стали с использованием виброизолирующих подвесок через мягкую резину. Данное решение позволяет сохранить конфигурацию, местоположение и габариты оконных проемов, отнесенных к предмету охраны.

Дополнительное оборудование размещается компактно и упорядоченно в оконном проеме дворового фасада, не нарушая его архитектурно-художественные характеристики.

В помещениях выполнена современная отделка, которая позволяет скрыто проложить воздуховоды за подвесным потолком; крепление осуществляется с помощью монтажной перфоленты и дюбель-гвоздей.

**Крепление** воздуховода в зоне междуэтажной тяги 1-2 этажей и выносного межэтажного карниза не предусмотрено. При размещении воздуховода крепление вертикального участка выполняется анкерами в наружные стены при помощи хомутов, стянутых гайками. В зоне тяги и карниза выполняется наклонный участок воздуховода, который не затрагивает элементы здания и не нарушает сохранность предмета охраны.

Предусмотрена окраска воздуховода в цвет фасада. Цвет окраски воздуховода подбирается аналогично колеру фасада, по месту — после согласования проекта (в соответствии с рекомендациями авторского надзора).

Монтаж и наладка вентиляционного оборудования и сетей воздуховодов должны проводиться специализированной организацией в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", а также инструкциями по монтажу и наладке устанавливаемого вентиляционного оборудования.

Дополнительное инженерное оборудование устанавливается на дворовом фасаде – гладко оштукатуренном (свободном от архитектурных деталей и ценных элементов отделки), без повреждения охраняемых декоративных элементов (междуэтажной тяги 1-2 этажей и выносного межэтажного карниза).

Конструкции крепления дополнительного оборудования обеспечивают жесткость конструкции, не предполагают возможность контакта с поверхностью фасада, благодаря чему материал и характер фасадной поверхности, отнесенный к предмету охраны, не наносит ущерб их техническому состоянию.

Сведения об инженерном оборудовании. Вся система вентиляции помещения 14-Н оборудуется отдельно от системы вентиляции жилого дома.

Каждая группа помещений обслуживается самостоятельными системами вентиляции, доводящими воздух до требуемых соответствующими нормами параметров.

Для поддержания в помещениях параметров воздушной среды в соответствии с требованиями санитарных норм предусматриваются:

- система механической вытяжной вентиляции (В1).
- система естественной вытяжной вентиляции санузла (В2).
- система механической приточной вентиляции (П1).
- система кондиционирования (К1).

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

#### 10.4.4. Результаты рассмотрения и анализа проектной документации.

По результатам рассмотрения и анализа проектной документации экспертами установлено следующее:

Проектная документация соответствует требованиям Задания КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия № 01-21-2837/22-0-1 от 01.12.2022 г. (Приложение № 6) и нормативным требованиям, регламентирующим разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Проектная документация содержит комплект графических и текстовых материалов, достаточных для реализации проектных решений.

Для достижения цели настоящей экспертизы в рамках рассмотрения проектной документации экспертами был проведен анализ проектных решений на предмет соответствия требованиям обеспечения сохранности исторических ценностных характеристик элементов, составляющих предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А согласно распоряжению КГИОП № 10-711 от 25.10.2011 г. об утверждении перечня предметов охраны. (Приложение №4).

# Элементами предмета охраны, рассматриваемыми в связи с представленным проектом, являются:

Конструктивная система здания:

• исторические наружные и внутренние капитальные стены - материал(кирпич), местоположение;

Дворовые фасады, их архитектурно-художественное решение:

- материал и характер отделки фасада: гладкая штукатурка;
- исторические оконные проемы местоположение, конфигурация, габариты;
- оконные заполнения расстекловка (Т-образная с восьмичастным разделением фрамуги).

Рассматриваемым проектом предусмотрены только конкретные мероприятия по приспособлению для современного использования помещения 14-Н (в части устройства системы вентиляции и кондиционирования) в выявленном объекте культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Проектные мероприятия по сохранению объекта культурного наследия оставляют без изменений все охраняемые элементы архитектурно-художественной отделки дворовых фасадов, материалы и характер отделки наружных стен, и выполняются без изменения объемно-пространственных характеристик и внешних границ рассматриваемого помещения.

Экспертный анализ проектной документации проводился на предмет сохранения (или изменения) особенностей объекта, составляющих предмет охраны, сохранения (или изменения) исторических художественно-ценных композиционных решений фасадов здания и внутренних помещений в результате предусмотренных проектом работ. Основываясь на этих позициях и комплексе требований государственной охраны объектов культурного наследия, обосновывается заключение о допустимости (недопустимости) проведения предусмотренных проектом работ по сохранению объекта культурного наследия.

Рассматриваемое проектом помещение 14-Н располагаются в уровне первого этажа в части лицевого корпуса, на момент проведения экспертизы используется под кафе. В связи с приспособлением помещения для современного использования с целью его дальнейшей эксплуатации в качестве предприятия общественного питания проектом предусматривается устройство системы вентиляции и кондиционирования (включая демонтаж ранее установленного оборудования, размещение на дворовом фасаде воздуховода 200х500 мм, четырех наружных блоков системы кондиционирования в границах оконных проемов за плоскостью фасада, замену заполнений двух существующих оконных проемов с установкой вент. решеток по оси «В»).

В связи с отсутствием в рассматриваемом помещении 14-Н сохранившейся исторической архитектурно-художественной отделки и элементов интерьера, представляющих историко-культурную ценность согласно Распоряжению КГИОП № 10-711 от 25.10.2011 г. об утверждении перечня предметов охраны (Приложение N24) и по

визуальному осмотру, мероприятия по устройству внутренней части систем вентиляции и кондиционирования не противоречат сохранению объекта культурного наследия и направлены на создание необходимых эксплуатационных свойств объекта в современных условиях.

Проектом предусматривается замена двух оконных заполнений со стороны дворового фасада на новые металлопластиковые блоки с обязательным сохранением местоположения, габаритов и конфигурации проемов, расстекловки оконных заполнений (Т-образная с восьмичастным разделением фрамуги) в соответствии с предметом охраны объекта. Существующие оконные заполнения по лицевому фасаду проектом не затрагиваются и сохраняются без изменений.

Во фрамуге оконных проемов по оси «В» со стороны дворового фасада предусматривается устройство вентиляционной решетки и отверстия для наружного воздуховода. Данные мероприятия выполняются в габаритах оконного проема и не окажут влияние на несущую способность строительных конструкций здания.

Для обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий эксплуатации помещения 14-Н проектом также предполагается устройство систем механической вытяжной и приточной вентиляции с установкой дополнительного наружного инженерного оборудования для обеспечения оптимальных и комфортных параметров микроклимата в соответствии с действующими нормативами. Система вентиляции помещений 14-Н оборудуется отдельно от систем вентиляции жилого дома. Во внутренних помещениях воздуховоды прокладывают за подшивным потолком, в габаритах капитальных стен без изменения ценностных характеристик предмета охраны.

Системы механической вытяжной и приточной вентиляции помещения 14-Н предусматривают устройство дополнительного инженерного оборудования со стороны дворового фасада здания: размещение вентиляционной решетки и отверстия для наружного воздуховода во фрамуге оконного проема в стене по оси «В». Данные мероприятия выполняются локально в габаритах существующего оконного проема, без изменения несущей и ограждающей способности, местоположения и материала охраняемой капитальной стены, ценностных характеристик дворового фасада (материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка), расстекловки оконных заполнений (Т-образная с восьмичастным разделением фрамуги) согласно предмету охраны. Предусмотрена окраска жалюзийной решетки в цвет оконного заполнения. Наружный воздуховод размещается вдоль дворового фасада в границах помещения, окрашивается в цвет фасада аналогично существующим водосточным трубам и существенно не искажает восприятие архитектурнохудожественных особенностей дворового фасада объекта культурного Конструкции крепления инженерного оборудования предусматривают минимальный контакт с поверхностью фасада, и не приведут к повреждению, разрушению или уничтожению объекта культурного наследи и изменению его облика (материал кирпичных стен и штукатурная отделка дворовых фасадов сохраняется). В зоне венчающего карниза выполняется наклонный участок воздуховода без крепления, который не затрагивает охраняемые элементы здания и не нарушает сохранность предмета охраны.

Наружные блоки кондиционеров устанавливается на откосах на кронштейнах с использованием виброизолирующих подвесок через мягкую резину с необходимым отступом от поверхностей капитальных стен и оконных заполнений, без искажения ценностных характеристик предмета охраны (наружные кирпичные капитальные стены; материал и характер отделки фасадной поверхности дворовых фасадов: гладкая штукатурка, конфигурации и габаритов оконных проемов). Размещение наружных блоков кондиционеров

в оконном проеме в скрытом для визуального восприятия месте, предусматривается минимальный выход технических устройств на поверхность фасада, в целом не искажает облик здания. Работы по устройству дополнительной системы вентиляции и кондиционирования в помещении 14-Н согласно проекту, выполняются с сохранением предмета охраны объекта культурного наследия и оставляют без изменений все ценностные элементы архитектурно-художественной отделки дворовых фасадов здания. Данные мероприятия направлены на приспособление для современного использования помещения 14-Н и обеспечение оптимальных условий ее эксплуатации.

Предлагаемые проектом преобразования носят временный характер и могут быть оперативно демонтированы; не несут ущерба зданию и не повлияют на состояние несущих конструкций.

Данные решения по приспособлению помещения 14-Н для современного использования в части устройства системы вентиляции выполняются без изменения ценностных характеристик дворовых фасадов (местоположение, материал и отделка исторических капитальных стен сохраняется без изменений) и несущей и ограждающей способности конструкций здания, и направлены на соблюдение необходимых требований по эксплуатации объекта культурного наследия в современных условиях.

В предложенных проектом мероприятиях эксперты не усматривают решений, ставящих под угрозу целостность и подлинность объекта культурного наследия. Для всех элементов предмета охраны, затрагиваемых проектом, выполняются работы, позволяющие сохранить их ценностные характеристики без существенных изменений и с обеспечением условий для эксплуатации здания в современных условиях.

Технические решения, принятые в настоящем проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Выполняемые работы в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 22.06.2002 №73-ФЗ относятся к работам по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования.

# 11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

#### Библиография:

- 1. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX начала XX века. Под общ.ред. Б.М. Кирикова СПб. Пилигрим, 1996 г.
- 2. Никитенко Г.Ю., Соболь В.Д.. Василеостровский район. Энциклопедия улиц Санкт-Петербурга. СПб., 2002. С. 9.
- 3. Зодчие Санкт-Петербурга XVIII-XX вв. Исаченко В. М.: ЗАО Центрполиграф, 2010.
- 4. Топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. 15 000 городских имен. СПб., 2013. С. 89.
- 5. Сауло Кепсу. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания города Петра. СПб; Хельсинки, 1999.
- 6. Адресные книги «Весь Петербург» на 1895-1913 гг.

### Документы:

1. Приказ председателя КГИОП от 20.02.2001 г. № 15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность» (Приложение № 2).

- 2. Приказ председателя КГИОП от 10 декабря 2007 года N 8-260 «Об уточнении адресов выявленных объектов культурного наследия» (Приложение № 2).
- 3. План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, утвержден КГИОП 29 мая 2002 г.
- 4. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (копия в свободном доступе).
- 5. Закон Санкт-Петербурга от 12 июля 2007 г. № 333-64 "Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге".
- 6. ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».
- 7. ГОСТ Р 56198-2014. Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники.

#### Архивные источники:

# Центральный государственный исторический архив (ЦГИА СПб):

1. ЦГИА СПб Фонд 513. Опись 102. Дело 1606. Чертежи дома на участке, принадлежавшем Штрауху по 6-й линии В.О., 25.

## Архив КГИОП:

- 1. «Подробный план столичного города Санкт-Петербурга, снятый по масштабу 1:4200 под начальством генерал-майора  $\Phi$ .Ф. Шуберта. 1828 г. Военно-Топографическое депо // Архив КГИОП. XVII/ $\Gamma$ -100.
- 2. П.1500-Л. Ин.916. Проект устройства двух отдельных входов со стороны лицевого и дворового фасада здания по адресу: СПб, 6-ая линия В.О., д. 25, литер А, пом. 2-Н. Рег.№ 3-4510 от 19.06.2007. Согласовано КГИОП 25.06.2007 г.
- 3. П.1500-Л. Ин.915. Проект перепланировки помещения №4-Н в доме №25 по 6-линии В.О. Литера А под офис. Рег.№ 3-5459 от 17.07.2006. Согласовано КГИОП 23.07.2007 г.
- 4. П.1500-Л. Ин.913. Рабочий проект размещения магазина по оптово-розничной продаже часов по адресу: В.О. 6-я линия, д. 25 Лит А помещение 13-Н. Вход. № 3-67 от 11.01.2002 г. Согласовано КГИОП 11.01.2002 г.
- 5. П.1500-Л. Ин.914. Устройство отдельного входа и перепланировки в помещении 14Н в первом этаже дома №25 литер А по 6ой линии В.О. Вход. №3-3055 от 15.05.2003 г. Согласовано КГИОП 04.06.2003 г.
- 6. П.1500-Л. Ин.917. Проект устройства козырька в доме №25 по 6ой линии В.О. Регистр. №3-4192 от 15.07.2004 г. Согласовано КГИОП 21.07.2004 г.

#### 12. Обоснование выводов государственной историко-культурной экспертизы.

В результате анализа строительной истории объекта, существующего конструктивного, объемно-планировочного и архитектурно-художественного решения здания и представленной проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А (на основании приказа председателя КГИОП от 20.02.2001 г. № 15), разработанную ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23) экспертами установлено следующее:

- 1. Представленная проектная документация разработана юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности № МКРФ 00938 от 10 июля 2013 г. (приказ №981 от 10.07.2013 г.; приказ №592 от 15.05.2019 г.) (Приложение № 9).
- 2. Проектная документация разработана в соответствии с Заданием КГИОП № 01-21-2837/22-0-1 от 01.12.2022 г. на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия (приспособление пом. 14-Н для современного использования) (Приложение № 6) и не противоречит действующему законодательству в области охраны объектов культурного наследия.
- 3. Объем выполненных в рамках проектирования предварительных работ достаточен для обоснования решений по приспособлению объекта культурного наследия в части приспособление пом. 14-Н для современного использования. В состав исходноразрешительной документации включен Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 11.03.2023 г., в котором указано, что предполагаемые к выполнению данным проектом виды работ не окажут негативного влияния на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного наследия.
- 4. Комплексные научные исследования, необходимые для определения состава работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования в части приспособления пом. 14-Н для современного использования выполнены в достаточном объеме и не противоречат требованиям и рекомендациям действующих нормативных актов, в т.ч. требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». На основании проведенных исследований техническое состояние несущих и ограждающих конструкций в зоне предполагаемых работ было признано работоспособным.
- 5. Проектная документация разработана на основании результатов, проведенных комплексных научных исследований, соответствует требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования» в части требований к структуре, составу и содержанию проектной документации, в соответствии с пп. 4, 5, 6 Федерального закона №73-ФЗ, и содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, обеспечивающих возможность на их основании последующего проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.
- 6. Решения, предлагаемые проектом, не противоречат сохранению исторических архитектурно-художественных особенностей, составляющих предмет охраны выявленного объекта культурного наследия об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, согласно Распоряжению КГИОП № 10-711 от 25.10.2011 г. (Приложение № 4).

- 7. Представленные в проекте решения, объемы и методы по ведению работ на объекте культурного наследия являются необходимыми и достаточными. Они соответствуют общепринятым строительным и реставрационным нормам, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий, а также настоящему состоянию объекта.
- 8. Предложенные представленной документацией решения направлены на создание необходимых условий для современного использования (эксплуатации) объекта культурного наследия.
- 9. Проектная документация предусматривает меры, достаточные для обеспечения физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного наследия, обозначенные в п. 1 ст. 40 Федерального закона № 73-Ф3.
- 10. Проектная документация удовлетворяет требованиям к порядку проведения работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии со ст. 45 Федерального закона № 73-Ф3.
- 11. Проектная документация предусматривает мероприятия, которые удовлетворяют требованиям к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона № 73-Ф3.

# 13. Выводы экспертизы.

Проектная документация на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А (на основании приказа председателя КГИОП от 20.02.2001 г. № 15), разработанная ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23) в составе в соответствии с п. 6.1 настоящего Акта, соответствует требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия (положительное заключение).

#### 14. Перечень приложений к заключению экспертизы:

- Приложение № 1. Иконографические материалы.
- **Приложение № 2.** Извлечение из Приказа председателя КГИОП от 20.02.2001 № 15. Приказ КГИОП от 10 декабря 2007 года N 8-260.
- Приложение № 3. Копия плана границ территории выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, утвержден КГИОП 29 мая 2002 г.
- Приложение № 4. Копия Распоряжения КГИОП № 10-711 от 25.10.2011 г. об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А.

Копия Уведомления КГИОП №01-46-3600/22-0-1 от 23.12.2022 г. о наличии элементов интерьера, представляющих историко-культурную ценность.

Приложение № 5. Материалы фотофиксации.

Приложение № 6. Копия Задания КГИОП № 01-21-2837/22-0-1 от 01.12.2022 г.

Приложение № 7. Копия поэтажных планов ПИБ. Выписка из инвентарного дела.

**Приложение № 8.** Копии документов, содержащих информацию о зарегистрированных правах на недвижимость.

Приложение № 9. Иные материалы.

**Приложение № 10.** Копии договоров на проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Приложение № 11. Копии протоколов заседаний экспертной комиссии.

Приложение № 12. Копия доверенности.

# 16. Дата оформления заключения экспертизы: 15.12.2023 г.

## Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии

<u>(подписано электронной подписью)</u> (М.Ф. Прокофьев)

(расшифровка подписи)

Ответственный секретарь экспертной комиссии

<u>(подписано электронной подписью)</u> (Н.Б. Глинская)

(расшифровка подписи)

Член экспертной комиссии

(подписано электронной подписью) (В.А. Калинин)

(расшифровка подписи)

#### Приложение №1

акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, разработанной ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23), с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия


# Историческая иконография

# Список иллюстраций:


- Илл.1. Подробный план столичного города Ст. Петербурга снятый по масштабу 1:4200 под начальством генерал-майора Шуберта. Снимали топ. 1-го кл.: Монахов, Емельянов 1-й, Коровников, Гололобов, Иванов 1-й, Рябов, Жиргинцов. Вырез. кантон. Данилов. Гравир. при Военно-Топографическом Депо. 1828: Военно-Топографическое Депо; Санкт-Петербург.
- Илл. 2. Чертежи дома на участке, принадлежавшем Штрауху по 6-й линии В.О., 25. Источник: ЦГИА СПб ф.513 оп.102 д.1606
- Илл. 3. Чертежи дома на участке, принадлежавшем Штрауху по 6-й линии В.О., 25. Источник: ЦГИА СПб ф.513 оп.102 д.1606
- Илл. 4. Чертежи дома на участке, принадлежавшем Штрауху по 6-й линии В.О., 25. Источник: ЦГИА СПб ф.513 оп.102 д.1606
- Илл. 5. Фасад здания по 6-й линии, д. 25. Из фотоархива Василеостровского района, размещенного Майей Степановой на сайте http://vk.com/retro\_vo. Источник: интернет-ресурс https://pastvu.com




Илл.1. Подробный план столичного города Ст. Петербурга снятый по масштабу 1:4200 под начальством генерал-майора Шуберта. Снимали топ. 1-го кл.: Монахов, Емельянов 1-й, Коровников, Гололобов, Иванов 1-й, Рябов, Жиргинцов. Вырез. кантон. Данилов. Гравир. при Военно-Топографическом Депо. - 1828: Военно-Топографическое Депо; Санкт-Петербург.



Илл. 2. Чертежи дома на участке, принадлежавшем Штрауху по 6-й линии В.О., 25. Источник: ЦГИА СПб ф.513 оп.102 д.1606



Илл. 3. Чертежи дома на участке, принадлежавшем Штрауху по 6-й линии В.О., 25. Источник: ЦГИА СПб ф.513 оп.102 д.1606



Илл. 4. Чертежи дома на участке, принадлежавшем Штрауху по 6-й линии В.О., 25. Источник: ЦГИА СПб ф.513 оп.102 д.1606



Илл. 5. Фасад здания по 6-й линии, д. 25.

Из фотоархива Василеостровского района, размещенного Майей Степановой на сайте http://vk.com/retro\_vo. Источник: интернет-ресурс https://pastvu.com

#### Приложение №2

акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, разработанной ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23), с целью определения требованиям соответствия проектной документации Российской законодательства Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

## Администрация Санкт-Петербурга КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

#### ПРИКАЗ

#### от 20 февраля 2001 года N 15

Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность

\_\_\_\_\_

В целях обеспечения сохранности расположенных на территории Санкт-Петербурга объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, и на основании пунктов 12, 13, 14 Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утвержденной приказом Минкультуры СССР от 13.05.86 N 203,

#### приказываю:

- 1. Утвердить прилагаемый Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, одобренный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2001 N 7 "О перечне объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность".
- 2. Ввести в действие Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, с даты подписания настоящего приказа.
- 3. Работникам КГИОП в своей деятельности руководствоваться Списком вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, с даты введения его в действие.
- 4. Первому заместителю председателя КГИОП начальнику Управления по охране и использованию памятников Таратыновой О.В. организовать работу:
- 4.1. По расторжению охранных обязательств, заключенных с собственниками и пользователями объектов, не указанных в утвержденном Списке вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

- 4.2. По заключению охранных обязательств с пользователями и собственниками объектов, указанных в утвержденном Списке вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.
- 5. Заместителю председателя КГИОП начальнику Управления государственного учета памятников Кирикову Б.М.:
- 5.1. Организовать направление заверенных копий Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, в КУГИ, КГА, КЗРиЗ, ГУЮ "Городское бюро регистрации прав на недвижимость", территориальные управления административных районов Санкт-Петербурга, Нотариальную палату Санкт-Петербурга.
- 5.2. Организовать опубликование настоящего приказа и утвержденного Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, в информационно-правовой системе "Кодекс".
- 6. Заместителю председателя КГИОП начальнику Управления инвестиционных программ, лицензирования, экспертизы и приватизации памятников Комлеву А.В. организовать передачу в отделы и сектора Управления по охране и использованию памятников утвержденного Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, в электронной форме.
- 7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя КГИОП начальника Управления государственного учета памятников Кирикова Б.М.Председатель КГИОП Н.И.Явейн

УТВЕРЖДЕН приказом председателя КГИОП от 20 февраля 2001 года N 15

Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность

# Василеостровский административный район

N	Наименование	Датировка	Авторы	Местонахождение	Техническое	Заключение
п/п	объекта				состояние	экспертизы
1	2	3	4	5	6	7
506	Дом	1835-1836	арх.	6-я линия, 25,	плохое	-"-
	К.Штрауха	годы	М.А.Ливен	лит.А		
	,			,		
		(надстроен)				

Пункт в редакции <u>приказа Комитета по государственному контролю, использованию и охране</u> <u>памятников истории и культуры Санкт-Петербурга от 10 декабря 2007 года N 8-260</u> - см. предыдущую редакцию

# Правительство Санкт-Петербурга КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

#### ПРИКАЗ

## от 10 декабря 2007 года N 8-260

# Об уточнении адресов выявленных объектов культурного наследия

В целях уточнения адресов выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Калининского, Невского, Петроградского, Фрунзенского и Центрального районов Санкт-Петербурга, приказываю:

- 1. Внести изменения в Список выявленных объектов культурного наследия, утвержденный <u>приказом председателя КГИОП от 20.02.2001 N 15</u>, в части уточнения адресов выявленных объектов культурного наследия согласно приложению к настоящему приказу.
  - 2. Начальнику юридического отдела КГИОП:
- 2.1. Организовать работу по внесению изменений в охранные обязательства, заключенные с собственниками и пользователями объектов, указанных в <u>приложении к настоящему приказу</u>, в части, касающейся уточнения адресов этих объектов.
- 2.2. Организовать опубликование настоящего приказа в журнале "Вестник Администрации Санкт-Петербурга" и в информационно-правовых системах "Кодекс" и "Консультант
- 3. Заместителю председателя КГИОП начальнику управления государственного учета памятников обеспечить направление заверенных копий настоящего приказа в Комитет по строительству, КУГИ, КГА, КЗРиЗ, Комитет по культуре, УФРС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, администрации Адмиралтейского, Василеостровского, Калининского, Невского, Петроградского, Фрунзенского и Центрального районов Санкт-Петербурга.
- 4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя КГИОП начальника управления государственного учета памятников Б.М.Кирикова.

Председатель КГИОП В.А.Дементьева

Приложение к приказу КГИОП от 10.12.2007 N 8-260

# Перечень объектов с уточненными адресами из Списка выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга

Регистрационный	Наименование	Датировка	Авторы	Адрес по	Уточненный
N	объекта			утвержденному	адрес
				списку	
1	2	3	4	5	6
506	Дом К.Штрауха	1835-1836	арх.М.А.Ливен	6-я линия, 25	Василеостровский
		годы			район, 6-я линия,
		(надстроен)			25, лит.А

#### Приложение № 3

акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, разработанной ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23), с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

BO-B-0506

#### УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры - начальник управления государственного учета памятников

Б. М. Кириков

План границ территории выявленного объекта культурного наследия "Дом К. Штрауха"

г. Санкт-Петербург, 6-я линия, 25

#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

граница территории выявленного объекта культурного наследия выявленный объект культурного наследия

#### Приложение №4

акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, разработанной ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23), с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия



#### ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

# КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

25.10.2011

No 10 - 711

Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха»

- 1. Утвердить перечень предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, 6-я линия В.О., д. 25, литера А, согласно приложению к настоящему распоряжению.
- 2. Заместителю начальника отдела государственного учета объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП.
- 3. Контроль за выполнением распоряжения остаётся за заместителем председателя КГИОП начальником управления государственного учета объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП

А. А. Разумов

Приложение к распоряжению КГИОП от 2510.201N2 10 - 211

# Перечень предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Лом К. Штрауха»

«Дом К. Штрауха» Санкт-Петербург, Василеостровский район, 6-я линия В.О., д. 25, литера А

№	Виды предметов охраны	Элементы предметов охраны	Фотофиксация
пп 1	2	3	4
1	Объемно- пространственное решение:	исторические габариты и конфигурация П-образного в плане лицевого корпуса на высоту трех этажей, включая воротный проезд, раскреповку и три балкона.	
2	Конструктивная система здания:	тип сводов цокольного этажа — цилиндрические;  исторические наружные и внутренние капитальные стены — материал (кирпич), местоположение;  исторические отметки междуэтажных перекрытий;	

лестница, ведущая от парадного входа на лестницу – местоположение, габариты, тип (средистенная), ступени (из лещадной плиты);



парадная лестница — местоположение, габариты, конструкция (ступени консольно заведены в стены, лестничные площадки на сводах), тип (двухмаршевая), ступени (из лещадной плиты); ограждение — материал (металл), техника исполнения (ковка), рисунок (в виде восьмерок с поясами по нижнему и верхнему краям орнамента «меандр»);










две черные лестницы — местоположение, габариты, конструкция (средистенная, площадки на крестовых сводах), ступени (из лещадной плиты).

3						
3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.				
4	Архитектурно- художественное решение фасадов:	лицевой фасад:  материал и характер отделки фасада — гладкая штукатурка, штукатурная разделка под линейный руст 1-го этажа в раскреповке;  воротный проезд, исторические дверные (входные и балконные) и оконные проемы — местоположение, габариты и конфигурация (в виде трехцентровой арки — воротный проем);				
		оконные заполнения — цвет (коричневый), расстекловка (Т-образная с восьмичастным разделением фрамуги); замковые камни окон 1-го этажа; профилированные наличники окон 2 и 4 этажей; прямые сандрики с дентикулами на кронштейнах 3-го этажа (треугольные с дентикулами в раскреповках);				
		две пилястры, фланкирующие центральную балконного проема 2-го этажа;				

три балкона — местоположение, габариты, конфигурация; ограждения — материал (металл); кронштейны, поддерживающие балконы (восемь) — материал (черный металл), техника исполнения (литье, ковка), конфигурация (волютообразная), рисунок (акантовые листья, розетки, женские маскароны и шишки);







лепной фриз раскреповки в уровне 3-го этажа с орнаментом растительного характера и порезкой из остролистов;

выносной карниз с иониками на орнаментированных модульонах 3-го этажа, между которыми - розетки (в раскреповке);

выносной карниз на модульонах без декора (вне раскреповки);





дворовый фасад:

материал отделки цоколя — известняковая плита:

материал и характер отделки фасада - гладкая штукатурка;

исторические дверные и оконные проемы — местоположение, габариты и конфигурация;

оконные заполнения — расстекловка (Т-образная с восьмичаетным разделением фрамуги);

междуэтажная тяга 1-2 этажей; выносной межэтажный карниз.





5 Декоративнохудожественная отделка интерьеров: лепное декоративное оформление падуги потолка вестибюля парадной лестницы — изображение пальметт в высоком рельефе.





#### ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

# КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (КГИОП)

Нилову А.Ю.

пл. Ломоносова, д. 1, Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, Факс (812) 710-42-45
Е-mail: kgiop@gov.spb.ru
https://www.gov.spb.ru http://kgiop.ru
№01-46-3600/22-0-1 от 23.12.2022

nilov@mail.ru

#### Per. № 01-46-3440/22-0-0 от 07.11.2022

Рассмотрев Ваше обращение в отношении наличия/отсутствия архитектурнохудожественной отделки в помещении 14-Н и выдачи предмета охраны на здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., дом 25, литера A, сообщаем следующее.

Вышеуказанное здание является выявленным объектом культурного наследия «Дом К. Штрауха» на основании приказа КГИОП от 20.02.2001 № 15 «Об утверждении Списка вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии в помещении 14-Н вышеуказанного здания элементов архитектурно-художественной отделки и ценных элементов интерьеров.

Вместе с тем, вне зависимости от наличия (отсутствия) отделки помещений объекта культурного наследия, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (консервация, ремонт, реставрация, приспособление для современного использования) осуществляется по согласованию с КГИОП в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон).

Неисполнение соответствующих требований Федерального закона является основанием для привлечения к административной и (или) уголовной ответственности в силу статей 7.13-7.14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статей 243, 243.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На адрес Вашей электронной почты направляем копию Распоряжения КГИОП от 25.10.2011~№~10-711~«Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха».

Приложение:

1. Копия распоряжения в одном экземпляре на 6 листах.

Начальник отдела государственного реестра объектов культурного наследия

Д.С. Брыков

Вейгандт О.А. 710-47-42

документ подписан электронной подписью

Сертификат 7684F3F7C8DA5C3640F7B5245D30131C Владелец **Брыков Дмитрий Сергеевич** Действителен с 18.08.2022 по 11.11.2023

#### Приложение № 5

акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, разработанной ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23), с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

## Материалы фотофиксации


Материалы фотофиксации от 02.05. 2023 г. Материалы фотофиксации от 17.11.2023 г.

### Список фотоиллюстраций:


- 1. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид лицевого фасада со стороны 6-й линии. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 2. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Фрагмент лицевого фасада по 6-й линии. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 3. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид лицевого фасада с противоположной стороны 6-й линии. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 4. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид лицевого фасада со стороны 6-й линии. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 5. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид на внутридворовой проезд со стороны 6-й линии. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 6. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворового фасада дворового флигеля. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 7. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 8. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 9. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого

- корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 10. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Окна и вход в помещение 14-Н. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 11. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Окна и вход в помещение 14-Н. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 12. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Окна и вход в помещение 14-Н. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 13. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Вход в помещение 14-Н (слева). Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 14. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 15. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов дворовых флигелей. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 16. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов дворовых флигелей. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 17. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворового фасада лицевого корпуса. Окна помещения 14-Н. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 18. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов дворового флигеля и лицевого корпуса. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 19. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворовых флигелей и лицевого корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 20. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворовых флигелей и лицевого корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 21. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворовых флигелей и лицевого корпуса. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 22. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 23. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 24. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 25. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 26. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 27. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 02.05.2023 г.

- 28. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 29. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 30. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 31. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 32. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 02.05.2023 г.
- 33. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид лицевого фасада со стороны 6-й линии. Общий вид. Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 34. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид лицевого фасада со стороны 6-й линии. Фрагмент. Вход в помещение 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 35. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 36. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 37. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Окна и вход в помещение 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 38. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Вход в помещение 14-Н (слева). Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 39. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворового фасада лицевого корпуса. Окна помещения 14-Н. Фрагмент. Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 40. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворовых флигелей и лицевого корпуса. Общий вид. Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 41. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 42. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 43. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 44. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 45. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 46. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.
- 47. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.



1. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид лицевого фасада со стороны 6-й линии. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.





2. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Фрагмент лицевого фасада по 6-й линии. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






3. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид лицевого фасада с противоположной стороны 6-й линии. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.





4. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид лицевого фасада со стороны 6-й линии. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.







5. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид на внутридворовой проезд со стороны 6-й линии. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






6. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворового фасада дворового флигеля. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






7. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






8. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






9. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.







10. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Окна и вход в помещение 14-Н. Фотофиксация от 02.05.2023 г.







11. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Окна и вход в помещение 14-Н. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.







12. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Окна и вход в помещение 14-Н. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






13. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Вход в помещение 14-Н (слева). Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






14. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






15. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов дворовых флигелей. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






16. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов дворовых флигелей. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.





17. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворового фасада лицевого корпуса. Окна помещения 14- Н. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.







18. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов дворового флигеля и лицевого корпуса. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.







19. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворовых флигелей и лицевого корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.







20. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворовых флигелей и лицевого корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






21. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворовых флигелей и лицевого корпуса. Общий вид. Фотофиксация от 02.05.2023 г.







22. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 02.05.2023 г.







23. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






24. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 02.05.2023 г.







25. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 02.05.2023 г.







26. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






27. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 02.05.2023 г.







28. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






29. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 02.05.2023 г.







30. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






31. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 02.05.2023 г.





32. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 02.05.2023 г.






33. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид лицевого фасада со стороны 6-й линии. Общий вид. Фотофиксация от 17.11.2023 г.






34. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид лицевого фасада со стороны 6-й линии. Фрагмент. Вход в помещение 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.






35. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 17.11.2023 г.






36. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Фотофиксация от 17.11.2023 г.






37. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Окна и вход в помещение 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.





38. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворового флигеля и лицевого корпуса. Фрагмент. Вход в помещение 14-Н (слева). Фотофиксация от 17.11.2023 г.







39. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворового фасада лицевого корпуса. Окна помещения 14- Н. Фрагмент. Фотофиксация от 17.11.2023 г.







40. Выявленный ОКН «Дом К. Штрауха» по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А. Вид дворовых фасадов: дворовых флигелей и лицевого корпуса. Общий вид. Фотофиксация от 17.11.2023 г.






41. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.






42. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 17.11.2023 г.







43. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 17.11.2023 г.






44. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.






45. Вид в интерьере помещения 14-Н. Фотофиксация от 17.11.2023 г.






46. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 17.11.2023 г.






47. Вид в интерьере помещения 14-H. Фотофиксация от 17.11.2023 г.





акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, разработанной ООО «Архитектурнореставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23), с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

Копия поэтажных планов ПИБ.

Выписка из инвентарного дела











Правительство Санкт-Петербурга Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

# Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»

ПРОЕКТНО-ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЕ БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОЕ ДЕПАРТАМЕНТА КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ул. Белинского, д. 13 Санкт-Петербург, 191014 тел. (812) 777-91-33, факс (812) 644-51-38 e-mail: cenpib@guion.spb.ru
ОКПО 50241950 ОГРН 1227800025067

ИНН 784	1097748/КПП 784101001	
	No	
Ha №	от	



#### Выписка из инвентарного дела о технических характеристиках объекта

По данным ПИБ Центральное департамента кадастровой деятельности строение, находящееся по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., дом 25, литера A, по состоянию на 2008 год имеет следующие технические характеристики:

- Год постройки до 1917;
- 2. Год последнего капитального ремонта 1974-1975;
- 3. Фундаменты бутовый ленточный;
- 4. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные;
- 5. Перегородки деревянные и гипсолитовые;
- 6. Перекрытия чердачные сборные железобетонные;
- 7. Перекрытия междуэтажные сборные железобетонные;
- 8. Перекрытия подвальные сборные железобетонные;
- 9. Крыша кровля железная по деревянным стропилам;
- 10. Проемы оконные двойные створные сосновые обычного качества;
- 11. Проемы дверные сосновые филенчатые, обычного качества;
- 12. Отопление от ТЭЦ;
- 13. Горячее водоснабжение централизованное;
- 14. Вентиляция естественная;
- 15. Газоснабжение централизованное;
- 16. Мусоропровод отсутствует;
- 17. Лифты имеются;
- 18. Канализация сброс в городскую сеть;
- 19. Процент износа 30%.

Начальник ПИБ Центральное департамента кадастровой деятельности

В.Б. Митичева

Исполнитель: Запевалова Е.А. (812) 777-91-33

акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, разработанной ООО «Архитектурнореставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23), с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия

#### Иные материалы

Министерство культуры Российской Федерации

# RUEHAJUUL

№ МКРФ 00938 от 10 июля 2013 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ, установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурнореставрационная мастерская «Вега»

#### ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская «Вега»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального 1089847215260 предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)





к Договору № 36-23-ГИКЭ-01 от «02» мая 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ» Заказчик

Нилов А.Ю.

# Задание на проведение историко-культурной экспертизы

№	Перечень	
$\Pi/\Pi$	основных данных	Содержание
1	Вид экспертизы	Государственная историко-культурная экспертиза проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, разработанная ООО «Архитектурнореставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23) с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
2	Адрес объекта культурного наследия	г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А
3	Наименование объекта культурного наследия	«Дом К. Штрауха»
4	Статус объекта культурного наследия	Выявленный объект культурного наследия
5	Основания для проведения государственной историкокультурной экспертизы:	- Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.; - Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства); - Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы» № 36-23-ГИКЭ-01 от «02» мая 2023 г; - Задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр

6	Сроки выполнения экспертизы Объект экспертизы	объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или выявленного объекта культурного наследия (приспособление помещения 14-Н для современного использования) № 01-21-2837/22-0-1 от 01.12.2022 г.  1,5 (полтора) месяца с момента предоставления всей исходной документации, необходимой для выполнения Работ по Договору, и/или перечисления денежных средств. Согласование — в соответствии с регламентом работ государственных органов. Документация, обосновывающая проведение
	OOBERT SKETICHTHOOD	работ по сохранению объекта культурного наследия.
8	Цель экспертизы	Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
9	Перечень материалов, представленных на рассмотрение государственной историко-культурной экспертизы:	- Задание КГИОП № 01-21-2837/22-0-1 от 01.12.2022 г. (приспособление помещения 14-Н для современного использования); - Проектная документация, разработанная ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23); - Копия Распоряжения КГИОП № 10-711 от 24.10.2011 г. об утверждении перечня предметов охраны; - Копия Уведомления КГИОП о наличии элементов интерьера, представляющих историко-культурную ценность №01-46-3600/22-0-1 от 23.12.2022 г.; - Копия поэтажных планов по адресу г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, выполненных СПб ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского р-на; - Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2023-116564551 от 22.05.2023 г Доверенность б/н от 26.09.2022 г.;

к Договору № 36-23-ГИКЭ-02 от «02» мая 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ» Заказчик

/Нилов А.Ю./

#### Задание на проведение историко-культурной экспертизы

<b>№</b> π/π	Перечень основных данных	Содержание
1	Вид экспертизы	Государственная историко-культурная экспертиза проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, разработанная ООО «Архитектурнореставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23) с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
2	Адрес объекта культурного наследия	г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А
3	Наименование объекта культурного наследия	«Дом К. Штрауха»
4	Статус объекта культурного наследия	Выявленный объект культурного наследия
5	Основания для проведения государственной историко-культурной экспертизы:	<ul> <li>Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.;</li> <li>Положение о государственной историкокультурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства);</li> <li>Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы» № 36-23-ГИКЭ-02 от «02» мая 2023 г;</li> <li>Задание КГИОП на проведение работ по сохранению</li> </ul>

6	Сроки выполнения экспертизы	объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или выявленного объекта культурного наследия (приспособление помещения 14-Н для современного использования) № 01-21-2837/22-0-1 от 01.12.2022 г.  1,5 (полтора) месяца с момента предоставления всей исходной документации, необходимой для выполнения Работ по Договору, и/или перечисления денежных средств. Согласование — в соответствии с регламентом работ государственных органов.
7	Объект экспертизы	Документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
8	Цель экспертизы	Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
9	Перечень материалов, представленных на рассмотрение государственной историко-культурной экспертизы:	- Задание КГИОП № 01-21-2837/22-0-1 от 01.12.2022 г. (приспособление помещения 14-Н для современного использования); - Проектная документация, разработанная ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23); - Копия Распоряжения КГИОП № 10-711 от 24.10.2011 г. об утверждении перечня предметов охраны; - Копия Уведомления КГИОП о наличии элементов интерьера, представляющих историко-культурную ценность №01-46-3600/22-0-1 от 23.12.2022 г.; - Копия поэтажных планов по адресу г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, выполненных СПб ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского р-на; - Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2023-116564551 от 22.05.2023 г Доверенность б/н от 26.09.2022 г.;

к Договору № 36-23-ГИКЭ-03 от «02» мая 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заказчик:
\_\_\_\_\_\_\_/Нилов А.Ю./

#### Задание на проведение историко-культурной экспертизы

<b>№</b> п/п	Перечень основных данных	Содержание
1	Вид экспертизы	Государственная историко-культурная экспертиза проектной документации на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Дом К. Штрауха», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, разработанная ООО «Архитектурнореставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23) с целью определения соответствия проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.
2	Адрес объекта культурного наследия	г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А
3	Наименование объекта культурного наследия	«Дом К. Штрауха»
4	Статус объекта культурного наследия	Выявленный объект культурного наследия
5	Основания для проведения государственной историко-культурной экспертизы:	- Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.; - Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства); - Договор на проведение государственной историко-культурной экспертизы» № 36-23-ГИКЭ-03 от «02» мая 2023 г; - Задание КГИОП на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

		РФ, или выявленного объекта культурного наследия (приспособление помещения 14-Н для современного использования) № 01-21-2837/22-0-1 от 01.12.2022 г.
6	Сроки выполнения экспертизы	1,5 (полтора) месяца с момента предоставления всей исходной документации, необходимой для выполнения Работ по Договору, и/или перечисления денежных средств.  Согласование — в соответствии с регламентом работ государственных органов.
7	Объект экспертизы	Документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.
8	Цель экспертизы	Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.
9	Перечень материалов, представленных на рассмотрение государственной историкокультурной экспертизы:	- Задание КГИОП № 01-21-2837/22-0-1 от 01.12.2022 г. (приспособление помещения 14-Н для современного использования); - Проектная документация, разработанная ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская "Вега"» в 2023 г.: «Проект приспособления для современного использования помещения 14-Н по адресу: Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, лит. А» (Шифр: П-83-23); - Копия Распоряжения КГИОП № 10-711 от 24.10.2011 г. об утверждении перечня предметов охраны; - Копия Уведомления КГИОП о наличии элементов интерьера, представляющих историко-культурную ценность №01-46-3600/22-0-1 от 23.12.2022 г.; - Копия поэтажных планов по адресу г. Санкт-Петербург, 6-я линия В.О., д. 25, литер А, выполненных СПб ГУП ГУИОН ПИБ Василеостровского р-на; - Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2023-116564551 от 22.05.2023 г Доверенность б/н от 26.09.2022 г.;